# Département de la Gironde

# COMMUNE DE LEGE-CAP-FERRET

# Plan Local d'Urbanisme

Pièce n°6 : Secteurs d'informations sur les sols

• Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du .....

• Le Maire,

• Bureau d'études : CREHAM

202 rue d'Ornano 33000 Bordeaux Tél : 05 56 44 00 25







## **Basias**

Accueil Informations Cartes interactives Dossiers thématiques Téléchargement Glossaire Aide

Accueil » Dossiers thématiques » Inventaire historique des sites industriels et activités de service (BASIAS) » Accès aux données » Liste des résultats

## Basias

Présentation

Contexte législatif

Cadre général

Arrêté ministériel

Accès aux données

Liens

Contact / FAQ

Aide BASIAS

Droits d'usage

Valorisation nationale et compléments

Résidus marée noire

Établissements sensibles

## Liste des résultats

Rappel des paramètres :

Département : GIRONDE (33)

Commune : LEGE-CAP-FERRET (33236)

Nombre de sites: 8 (1 pages)

EXPORTER UNE LISTE

**EXPORTER UN TABLEAU** 

N° Identifiant	Raison(s) sociale(s) de(s) Pentreprise(s) connue(s)	Nom(s) usuel(s)	Demière adresse	Commune principale	Code activité	Etat d'occupation du site	Etat de connaissance
AQI3300275	Dêcharge de Lège-Cap- Ferret	décharge	LEGE-CAP- FERRET	LEGE-CAP- FERRET	E38.11Z	En activité et partiellement réaménagé	Inventorié
AQI3300743	Ch. et L. GOUBET	Scierie		LEGE-CAP- FERRET	C16.10A C16.10B	Ne sait pas	Inventorié
AQI3305436	Hourquet 1 -08253X0003 -			LEGE-CAP- FERRET	B06.10Z	Activité terminée	Inventorié
AQI3305438	Le Piquey 1 / 08257X0015 -			LEGE-CAP- FERRET	B06.10Z	Activité terminée	Inventorié
AQI3305439	Guagnot 1			LEGE-CAP- FERRET	B06.10Z	Activité terminée	Inventorié
AQI3305478	Lavergne 9 / 08493X0069			LEGE-CAP- FERRET	B06.10Z	Activité terminée	Inventorié
AQI3305481	Lavergne 10 / 08493X0072	0		LEGE-CAP- FERRET	B06.10Z	Activité terminée	Inventorié
AQI3305611	Courbey 1dR et 1dG/ 08257X0067			LEGE-CAP- FERRET	B06.10Z	En activité	Inventorié



Base de données BASOL sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif

## Télécharger au format CSV

Région : Nouvelle-Aquitaine

Département: 33

Site BASOL numéro: 33.0277

Situation technique du site : Diste traité avec surveillance, travaux réalisés, surveillance imposée par AP ou en cours (projet d'AP présenté au CODERST)

Date de publication de la fiche : 28/04/2016

Auteur de la qualification : DREAL UT Gironde - Bordeaux/Cellule Carrières - Déchets

#### Localisation et identification du site

Nom usuel du site : Décharge de Lège

Localisation:

Commune: Lège-Cap-Ferret

Arrondissement:

Code postal: - Code INSEE: 33236 (7 321 habitants)

Adresse:

Lieu-dit: Pont de bredouille

Agence de l'eau correspondante : Adour-Garonne

Code géographique de l'unité urbaine : 33209 : Lège-Cap-Ferret (7 321 habitants)

#### Géoréférencement :

Référentiel	Coordonnée X	Coordonnée Y	Précision	Précision (autre)
LAMBERT93				

Référentiel	Coordonnée X	Coordonnée Y	Précision	Précision (autre)
LAMBERT II ETENDU	322318	1982011	Autre	

#### Parcelles cadastrales :

	Cadastre		Section N° de Précision		Précision	Précision Source	
Nom	Arrondissement	Date	cadastrale	parcelle	parcellaire	documentaire	Observations
Lège- Cap- Ferret		20/07/2012	D	1 2644	Parcellaire parfait actuel		

Plan(s) cartographique(s):

plan-cartographique-33.0277-1.pdf

Responsable(s) actuel(s) du site : EXPLOITANT (si ICPE ancienne dont l'exploitant existe encore ou ICPE en activité)

Nom : Communauté de Communes du Nord Bassin

il s'agit DU DERNIER EXPLOITANT

Qualité du responsable : PERSONNE MORALE PRIVEE

Propriétaire(s) du site :

Nom Qualité Coordonnées

Mairie de Lège-Cap Ferret PERSONNE MORALE PUBLIQUE 79 avenue de la Mairie 33950 Lège-Cap Ferret

#### Caractérisation du site à la date du 11/07/2013

#### Description du site :

Ancienne décharge d'ordures ménagères et de déchets assimilés exploitée par la COBAN (Communauté de Communes du Nord Bassin) à partir de 1981 sur la commune de Lège-Cap-Ferret (33).

La décharge a été autorisée par l'arrête préfectoral du 29 juillet 1981.

L'exploitant s'était engagé à fermer le site pour le 31 décembre 2004. Le site étant toujours en activité en 2005, l'arrêté préfectoral du 30 mars 2005 met en demeure la COBAN de cesser tout apport sur son site de Lège-Cap-Ferret.

#### Description qualitative:

Cette décharge est inscrite dans l'action nationale de résorption des décharges de déchets ménagers et assimilés, autorisées ou non autorisées, introduite par la circulaire du Ministère de l'Écologie et du Développement Durable du 23 février 2004.

#### 1 - MISE EN SÉCURITÉ

L'arrêté préfectoral du 3 juin 2004 prescrit les travaux de mise en sécurité de la zone sud de la décharge comprenant :

- l'extraction des déchets de la zone Sud-Ouest et leur transfert vers la zone centrale.
- le reprofilage de la zone centrale en dôme de pente suffisante pour permettre un bon écoulement des eaux pluviales.
- le reprofilage des talus de manière a garantir leur stabilité,
- la mise en place d'une couverture imperméable sur le sommet et les flancs de la zone centrale remodelée,
- la mise en place d'un dispositif de captage de biogaz,
- la mise en place d'un système de collecte des eaux de ruissellement.
- la mise en place d'une paroi étanche, d'au moins dix mètres de profondeur, en limite aval du dépôt de déchets, soit en bordure Sud de la zone centrale,
- la mise en place d'un dispositif de captage des lixiviats en amont de la paroi étanche,
- le recouvrement avec de la terre végétale et l'engazonnement de la zone centrale.

#### 2 - DIAGNOSTIC

Les activités exercées sur ce site ayant pu être à l'origine de pollution potentielle du sol et du sous-sol, un diagnostic environnemental approfondi est prescrit par l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2003 avec un délai de trois mois.

Ce diagnostic, effectué par la société ANTEA, a été remis le 25 février 2004.

Il montre une pollution importante de la nappe superficielle par les paramètres suivants : Demande Chimique en Oxygène (DCO), Demande Biologique en Oxygène (DBO5), ammonium et chlorures.

#### 3 - TRAVAUX

L'arrêté préfectoral du 3 juin 2004 prescrit les travaux de réhabilitation de la zone nord de la décharge comprenant :

- le défrichement et remodelage général de la zone,
- la mise en place d'une couverture d'au moins 50 cm de matériau homogène compacté et de terres arables,
- l'engazonnement de la zone

Le rapport de fin de travaux est remis en juillet 2007.

Suite à la visite de l'inspecteur des Installations Classées du 29 mai 2007, le procès-verbal de récolement est dressé le 17 septembre 2007.

#### 4 - SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES

L'arrêté préfectoral du 3 juin 2004 prescrit la surveillance des eaux souterraines :

- par la mise en place d'au moins trois piézomètres, dont 1 en amont du site et 2 en aval,
- à une fréquence semestrielle des campagnes,
- pour les paramètres suivants : pH, conductivité, ammonium, azote kjeldhal, chlorures, sulfates, phosphore total, DCO, DBO5, carbone organique totaux, plomb, cuivre, chrome, chrome VI, cadmium, fer, magnésium, mercure, arsenic, Halogène Organique Adsorbable (AOX), hydrocarbures totaux, coliformes fécaux, coliformes totaux, streptocoques fécaux et salmonelles.

Les résultats sont donnés page 6 "Surveillance du site et restrictions d'usage"

#### De

200 1000 Ratio Cont. doi moo page C. Carvo mano.	s du dite et rectrictione à deage .
escription du site	
	OFFICIAL DEFINITIVE DIA OTIVITE (A DTIOLE O.4.4)
	: CESSATION DEFINITIVE D'ACTIVITE (ARTICLE 34-1)
Origine de la découverte :	
Recherche historique	Travaux
Transactions	Dépôt de bilan
✓ cessation d'activité, partielle ou totale	Information spontanée
Demande de l'administration	Analyse captage AEP ou puits ou eaux superficielles
Pollution accidentelle	Autre:
Types de <u>pollution</u> :	
Dépôt de déchets	Dépôt aérien
Dépôt enterré	Dépôt de produits divers
Sol pollué	Nappe polluée
Pollution non caractérisée	
Origine de la pollution ou des déchets ou	u des produits :
Origine accidentelle	
Pollution due au fonctionnement de l'insta	<u>allation</u>
Liquidation ou cessation d'activité	
Dépôt sauvage de déchets	
Autre	

## Situation technique du site

Diagnostic approfondi	25/11/2003	Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral	25/02/2004
Mise en sécurité du site	03/06/2004	Site traité avec surveillance, travaux réalisés, surveillance imposée par AP ou en cours (projet d'AP présenté au CODERST)	17/09/2007
Travaux de traitement	03/06/2004	Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et choix techniques définis ou en cours de mise en oeuvre	

doc-depollution-33.0277–1.pdf : plan implantation piézos doc-depollution-33.0277–2.pdf : résultats 2008 - 2015

# Rapports sur la dépollution du site : doc-depollution-33,0277-1.pdf doc-depollution-33.0277-2.pdf

## Caractérisation de l'impact

ıı ac	iterisation de l'impact			
Déc	hets identifiés (s'il s'agit d'ui	n dépôt de déchet	ts)	:
	Déchets non dangereux			
	Déchets dangereux			
<b>4</b>	Déchets inertes			
Pro	duits identifiés (s'il s'agit d'u	n dépôt de produ	its)	:
	Ammonium	Arsenic (As)		
	Baryum (Ba)	BTEX (Benzène, 1	Гоlu	ène, Ethyl-benzène et Xylènes)
	Cadmium (Cd)	Chlorures		
	Chrome (Cr)	Cobalt (Co)		
	Cuivre (Cu)	Cyanures		
	H.A.P.	Hydrocarbures		
	Mercure (Hg)	Molybdène (Mo)		
	Nickel (Ni)	PCB-PCT		
	Pesticides	Substances radioa	activ	ves .
	Plomb (Pb)	Sélénium (Se)		
	Solvants halogénés	Solvants non halo	gér	és
	Sulfates	TCE (Trichloroéthy	lèn	e)
	Zinc (Zn)			
Autr	es:			
Poll	<u>uants</u> présents dans les sols	:		
	Ammonium			Arsenic (As)
	Baryum (Ba)			BTEX
	Cadmium (Cd)			Chlorures
	Chrome (Cr)			Cobalt (Co)

	Cuivre (Cu)			Cyanures
	H.A.P.			Hydrocarbures
	Mercure (Hg)			Molybdène (Mo)
	Nickel (Ni)			PCB-PCT
	Pesticides			Plomb (Pb)
	Sélénium (Se)			Solvants halogénés
	Solvants non halogénés			Substances radioactives
	Sulfates			TCE
	Zinc (Zn)			
<b>Aut</b> Auc	re(s) polluant(s) présent(s) dans un	s les sols :		
Poll	<mark>luants</mark> présents dans les nappes	; :		
	Aluminium (AI)		<b>*</b>	Ammonium
	Arsenic (As)			Baryum (Ba)
	BTEX			Cadmium (Cd)
1	Chlorures			Chrome (Cr)
	Cobalt (Co)			Cuivre (Cu)
	Cyanures			Fer (Fe)
	H.A.P.			Hydrocarbures
	Mercure (Hg)			Molybdène (Mo)
	Nickel (Ni)			PCB-PCT
	Pesticides			Plomb (Pb)
	Sélénium (Se)			Solvants halogénés
	Solvants non halogénés			Substances radioactives
	Sulfates			TCE
	Zinc (Zn)			
Aut Auc	re(s) polluant(s) présent(s) dans un	s les nappes	:	
Poll	<mark>luants</mark> présents dans les sols oเ	les nappes	:	
	Ammonium	Arsenic (As	)	
	Baryum (Ba)	BTEX (Benz	zène, <sup>-</sup>	Toluène, Ethyl-benzène et Xylènes)
	Cadmium (Cd)	Chlorures		
	Chrome (Cr)	Cobalt (Co)		
	Cuivre (Cu)	Cyanures		
	H.A.P.	Hydrocarbu	res	
	Mercure (Hg)	Molybdène	(Mo)	
	Nickel (Ni)	PCB-PCT		
	Pesticides	Plomb (Pb)		

Sélénium (Se) Solvants non halogénés TCE (Trichloroéthylène) Autres :	Solvants halogénés Sulfates Zinc (Zn)
Risques immédiats:  Produits inflammables  Produits explosifs  Produits toxiques  Produits incompatibles  Risque inondation  Risque inondation  Fuites et écoulements  Accessibilité au site  Importance du dépôt ou de la zor Tonnage (tonne): Volume (m3): Surface (ha):  Informations complémentaires: Aucune	ne polluée :
Environnement du site	
Zone d'implantation :  Hydrogéologie du <u>site</u> :  Absence de nappe.  Présence d'une nappe.	Utilisation de la nappe :  Aucune utilisation connue  A.E.P.  Puits privés  Agriculture, industries agroalimentaires  Autres industries  Autre :
Utilisation actuelle du <u>site</u> :  Site industriel en activité.  Site industriel en <u>friche</u> .  Site ancien réutilisé	

Imp	acts <u>constates</u> :
	Captage AEP arrêté (aduction d'eau potable)
	Teneurs anormales dans les eaux superficielles et/ou dans les sédiments
<b>4</b>	Teneurs anormales dans les eaux souterraines
	Teneurs anormales dans les végétaux destinés à la consommation humaine ou animale
	Plaintes concernant les odeurs
	Teneurs anormales dans les animaux destinés à la consommation humaine
	Teneurs anormales dans les sols
	Santé
	Sans
	Inconnu
	Pas d'impact constaté après dépollution

#### Surveillance du site

Milieu surveillé :
Eaux superficielles, fréquence (n/an) :
Eaux souterraines, fréquence (n/an) : 2
Etat de la surveillance :  Absence de surveillance justifiée Raison :
Surveillance différée en raison de procédure en cours Raison :
Début de la surveillance : 03/06/2004

Arrêt effectif de la surveillance : Résultat de la surveillance à la date du 16/10/2014 : 3 LA SITUATION SE DEGRADE

Résultat de la surveillance, autre : L'analyse des campagnes de mesures réalisées depuis juillet 1999 à avril 2012 indique un dépassement des valeurs quide de l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007 (eau potable) pour les paramètres suivants : - Conductivité : quelques pics de dépassement de la valeur guide sont observés ponctuellement sur l'ensemble des piézomètres depuis 2001 (maximum observé à 1505 µS/cm sur PZ2 en avril 2005 pour une valeur quide à 1000 µS/cm). La situation semble se dégrader pour ce paramètre depuis les demières années. - Azote Kjedhal : paramètre globalement en dessus de la valeur guide sur l'ensemble des piézomètres depuis le début de la chronique de surveillance. La situation semble être stable pour ce paramètre. (campagne d'ayril 2012 : PZ4 à 4.45 mg/l, PZ2 à 2.65 mg/l et PZ1 à 3.2 mg/l pour une valeur quide à 1 mg/l). Plomb : les valeurs disponibles pour ce paramètre indiquent un dépassement très important de la valeur seuil depuis le début de la surveillance sur l'ensemble des piézomètres (campagne d'avril 2012 : PZ4 à 13 μg/l pour une valeur quide à 0,05 mg/l). - Fer : les concentrations en fer sont très au dessus de la valeur quide pour l'ensemble des paramètres et la situation se dégrade depuis 2004. (campagne d'avril 2012 : PZ1 à 21 mg/l, PZ2 à 6,6 mg/l, PZ3 à 51 mg/l, PZ4 à 27 mg/l, pour une valeur quide à 1 mg/l). - DCO : impact très important de ce paramètre sur l'ensemble des piézomètre avec une situation qui ne cesse de se dégrader depuis juillet 1999, (campagne d'avril 2012 : PZ1 à 209 mg/l, PZ2 =à 160 mg/l, PZ4 à 411 mg/l, pour une valeur guide à 30mg/l). -DBO5 : malgré une situation globalement bonne et stable pour ce paramètre, il est à noter quelques dépassement ponctuel de la valeur quide. Campagnes des 23/04 et 16/10/2014 : - très forte variabilité des concentrations tant à l'aval qu'à l'amont ? - piezo 3 HS, demande COBAN de reforer les piézos 3 et 4.

## Restrictions d'usage et mesures d'urbanisme

Traitement des déchets ou des produits hors <u>site</u> ou sur le <u>site</u>
Stockage déchets dangereux
Stockage déchets non dangereux
Confinement sur site
Physico-chimique
Traitement thermique
Autre:
Traitement des terres polluées
Stockage déchets dangereux
Stockage déchets non dangereux
Traitement biologique
Traitement thermique
Excavation des terres
Lessivage des terres
Confinement
Stabilisation
Ventilation forcée
Dégradation naturelle
Autre:
Traitement des eaux
Rabattement de nappe
Drainage Traitement :
Air stripping
Vapour stripping
Filtration
Physico-chimique
Biologique
Oxydation (ozonation) Autre:

Imprimer la fiche

Pour tout commentaire Contactez-nous



Base de données BASOL sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif

## Télécharger au format CSV

Région : Nouvelle-Aquitaine

Département: 33

Site BASOL numéro: 33.0437

Situation technique du site : Site nécessitant des investigations supplémentaires

Date de publication de la fiche : 25/10/2016

Auteur de la qualification : DREAL UT Gironde - Bordeaux/Cellule Risques Accidentels

#### Localisation et identification du site

Nom usuel du site : GARAGE DE LA COTE

Localisation:

Commune: Lège-Cap-Ferret

Arrondissement:

Code postal: - Code INSEE: 33236 (7 321 habitants)

Adresse: 137 route du Cap Ferret

Lieu-dit: Le Canon

Agence de l'eau correspondante : Adour-Garonne

Code géographique de l'unité urbaine : 33209 : Lège-Cap-Ferret (7 321 habitants)

#### Géoréférencement :

Référentiel	Coordonnée X	Coordonnée Y	Précision	Précision (autre)
LAMBERT93	365272	6409443	Adresse (numéro)	

Référentiel	Coordonnée X	Coordonnée Y	Précision	Précision (autre)
LAMBERT II ETENDU	317883	1973365	Adresse (numéro)	

#### Parcelles cadastrales :

	Cadastre		Section	N° de Précision Source		Observations	
Nom	Arrondissement	Date	cadastrale parcelle p		parcellaire documentaire		Observations
Lège- Cap- Ferret		01/01/2016	DV	152	Parcellaire parfait actuel	leadaetra douv tr	Date cadastre à vérifier
Lège- Cap- Ferret		01/01/2016	DV	153	Parcellaire parfait actuel		Date cadastre à vérifier

#### Plan(s) cartographique(s):

Aucun plan n'a été transféré pour le moment.

## Responsable(s) actuel(s) du site :

il s'agit

Qualité du responsable :

#### Caractérisation du site à la date du 14/10/2016

#### Description du site :

Ancienne station service exploitée par le Garage de la Côte, au 137 route du Cap Ferret au lieu-dit "Le Canon" sur la commune de LEGE-CAP-FERRET (33950).

Le 31/08/1959 : Récépissé n°5429 délivré à M. LESCARRET pour la déclaration de l'exploitation d'un garage de véhicules automobiles avec un stockage de 7000 litres de carburant en 2 fosses. La première de 4000 litres en réservoir enfoui, la seconde de 3000 litres en fosse maçonnée. Cet établissement était tenu de respecter les prescriptions de l'arrêté du 23/10/1958 concernant les garages et les dépôts de liquides inflammables (n°206-254 de la nomenclature du décret du 15/04/1958).

Le 22/10/1962 : Récépissé n°6456 délivré à M. LESCARRET pour la déclaration d'un stockage supplémentaire de 12000 litres de liquides inflammables de 1er catégorie en fosse maçonnée en supplément des 7000 litres déjà existants.

Le 25/09/1978 : Récépissé n°11627 délivré à MM. LESCARRET Frères pour le changement du nom d'exploitant de l'exploitation d'une station service comportant un dépôt de 19 m3 de liquides inflammables et une installation de distribution d'un débit de 10 + 3 m3/h.

#### Description qualitative

#### 1- DIAGNOSTIC

Un diagnostic de pollution a été mené sur les terrains du garage. Le rapport CANOPEE ENVIRONNEMENT référencé 12/135/RA/001/01 du.....a révélé un impact sur les sols par des produits hydrocarbonés à l'arrière du garage.

Ce dossier fait office de déclaration de cessation d'activité. Son analyse montre que ce mémoire reste incomplet. En effet, l'IIC demande à l'exploitant :

- le courrier de déclaration de cessation d'activité indiquant la date de cessation, les mesures prises pour la mise en sécurité du site, les mesures de remise en état envisagées ou réalisées ainsi que l'usage futur du site ;
- si des travaux ont déjà été réalisés, les bordereaux d'élimination des déchets ainsi que le détail des travaux ;
- les rapports et diagnostics environnementaux permettant de déterminer l'étendue de la pollution dans les sols et/ou la nappe :
- si une pollution est mise en évidence, les mesures de gestion de la pollution des eaux souterraines et des sols.

#### 2 - TRAVAUX

A l'issue du diagnostic (rapport CANOPEE ENVIRONNEMENT référencé 12/135/RA/001/01), l'évacuation des terres impactées a été effectuée par la société CANOPEE ENVIRONNEMENT ayant été sollicitée par l'entreprise AUTOLOC afin d'effectuer un suivi de fond de fouille sur les travaux de dépollution.

En Mai 2013, l'inspection reçoit le mémoire de cessation d'activité.

Une synthèse a été rédigée et adressée à l'Inspection des Installations Classée dans le cadre d'une cessation d'activité. Cependant, son analyse montre que ce mémoire reste incomplet (cf I).

#### Description du site

Origine de l'action des pouvoirs publics :

Origine de la découverte :

Recherche historique Travaux

	Transactions	Dépôt de bilan
	cessation d'activité, partielle ou totale	Information spontanée
	Demande de l'administration	Analyse captage AEP ou puits ou eaux superficielles
	Pollution accidentelle	Autre:
Тур	es de <u>pollution</u> :	
	Dépôt de déchets	Dépôt aérien
	Dépôt enterré	Dépôt de produits divers
	Sol pollué	Nappe polluée
	Pollution non caractérisée	
Orio	gine de la <u>pollution</u> ou des déchets ou	ı des produits :
	Origine accidentelle	
	Pollution due au fonctionnement de l'insta	Illation
	Liquidation ou cessation d'activité	
	Dépôt sauvage de déchets	
	Autre	

## Situation technique du site

Evénement	Prescrit à la date du	Etat du site	Date de réalisation
Diagnostic du site	01/05/2013	Site nécessitant des investigations supplémentaires	13/10/2016

Rapports sur la dépollution du site : Aucun document n'a été transféré pour le moment.

## Caractérisation de l'impact

Déche	ts identifiés (s'il s'agit d'un dépôt de déchets) :
Dé	chets non dangereux
Dé	chets dangereux
Dé	chets inertes
Produi	ts identifiés (s'il s'agit d'un dépôt de produits) :

	Ammonium	Arsenic (As)	
	Baryum (Ba)	BTEX (Benzène, Tol	uène, Ethyl-benzène et Xylènes)
	Cadmium (Cd)	Chlorures	
	Chrome (Cr)	Cobalt (Co)	
	Cuivre (Cu)	Cyanures	
	H.A.P.	Hydrocarbures	
	Mercure (Hg)	Molybdène (Mo)	
	Nickel (Ni)	PCB-PCT	
	Pesticides	Substances radioact	ives
	Plomb (Pb)	Sélénium (Se)	
	Solvants halogénés	Solvants non halogé	nés
	Sulfates	TCE (Trichloroéthylè	ne)
	Zinc (Zn)		
Autr	es:		
Poll	uants présents dans les sols	: _	
	Ammonium		Arsenic (As)
	Baryum (Ba)		BTEX
	Cadmium (Cd)		Chlorures
	Chrome (Cr)		Cobalt (Co)
	Cuivre (Cu)		Cyanures
	H.A.P.		Hydrocarbures
	Mercure (Hg)		Molybdène (Mo)
	Nickel (Ni)		PCB-PCT
	Pesticides		Plomb (Pb)
	Sélénium (Se)		Solvants halogénés
	Solvants non halogénés		Substances radioactives
	Sulfates		TCE
	Zinc (Zn)		
<b>Aut</b> Auc	re(s) polluant(s) présent(s) da <sup>un</sup>	ıns les sols :	
Poll	<mark>uants</mark> présents dans les napp	es:	
	Aluminium (AI)		Ammonium
	Arsenic (As)		Baryum (Ba)
	BTEX		Cadmium (Cd)
	Chlorures		Chrome (Cr)
	Cobalt (Co)		Cuivre (Cu)
	Cyanures		Fer (Fe)
	H.A.P.		Hydrocarbures

Mercure (Hg)	Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)	PCB-PCT
Pesticides	Plomb (Pb)
Sélénium (Se)	Solvants halogénés
Solvants non halogénés	Substances radioactives
Sulfates	TCE
Zinc (Zn)	
Autre(s) polluant(s) présent(s) dans Aucun	les nappes :
Polluants présents dans les sols ou	les nappes :
Ammonium	Arsenic (As)
Baryum (Ba)	BTEX (Benzène, Toluène, Ethyl-benzène et Xylènes)
Cadmium (Cd)	Chlorures
Chrome (Cr)	Cobalt (Co)
Cuivre (Cu)	Cyanures
H.A.P.	Hydrocarbures
Mercure (Hg)	Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)	PCB-PCT
Pesticides	Plomb (Pb)
Sélénium (Se)	Solvants halogénés
Solvants non halogénés	Sulfates
TCE (Trichloroéthylène)	Zinc (Zn)
Autres:	
Risques immédiats :	
Produits inflammables	
Produits explosifs	
Produits toxiques	
Produits incompatibles	
Risque inondation	
Risque inondation	
Fuites et écoulements	
Accessibilité au site	
Importance du dépôt ou de la zone p Tonnage (tonne) : Volume (m3) : Surface (ha) :	polluée :
Informations complémentaires : Aucune	

## Environnement du site

Zone d'implantation :
Hydrogéologie du <u>site</u> :  Absence de nappe.  Présence d'une nappe.
Utilisation actuelle du <u>site</u> :  Site industriel en activité. Site industriel en <u>friche</u> . Site ancien réutilisé
Impacts constatés:  Captage AEP arrêté (aduction d'eau potable)  Teneurs anormales dans les eaux superficielles et/ou dans les sédiments  Teneurs anormales dans les eaux souterraines  Teneurs anormales dans les végétaux destinés à la consommation humaine ou animale  Plaintes concernant les odeurs  Teneurs anormales dans les animaux destinés à la consommation humaine  Teneurs anormales dans les sols  Santé  Sans  Inconnu  Pas d'impact constaté après dépollution
Surveillance du site  Milieu surveillé:  Eaux superficielles, fréquence (n/an):  Eaux souterraines, fréquence (n/an):  Etat de la surveillance:  Absence de surveillance justifiée Raison:  Surveillance différée en raison de procédure en cours

Début de la surveillance : Arrêt effectif de la surveillance : Résultat de la surveillance à la date du : Résultat de la surveillance, autre :

## Restrictions d'usage et mesures d'urbanisme

Troomotions a assign of mosarcs a arbanisms
Restriction d'usage sur :
L'utilisation du sol (urbanisme)
L'utilisation du sous-sol (fouille)
L'utilisation de la nappe
L'utilisation des eaux superficielles
La culture de produits agricoles
Mesures d'urbanisme réalisées :
Servitude d'utilité publique (SUP) Date de l'arrêté préfectoral :
Porter à connaissance risques, article L121-2 du code de l'urbanisme Date du document actant le porter à connaissance risques L121-2 code de l'urbanisme :
Restriction d'usage entre deux parties (RUP) Date du document actant la RUP :
Restriction d'usage conventionnelle au profit de l'Etat (RUCPE) Date du document actant la RUCPE :
Projet d'intérêt général (PIG) Date de l'arrêté préfectoral :
Inscription au plan local d'urbanisme (PLU)
Acquisition amiable par l' <u>exploitant</u>
Arrêté municipal limitant la consommation de l'eau des puits proche du site
Informations complémentaires :
Traitement effectué
Mise en sécurité du <u>site</u>
Interdiction d'accès
Gardiennage
Evacuation de produits ou de déchets
Pompage de rabattement ou de récupération

Reconditionnement des produits ou des déchets Autre :
Traitement des déchets ou des produits hors site ou sur le site  Stockage déchets dangereux  Stockage déchets non dangereux  Confinement sur site  Physico-chimique  Traitement thermique  Autre:
Traitement des terres polluées
Stockage déchets dangereux
Stockage déchets non dangereux
Traitement biologique
Traitement thermique
Excavation des terres
Lessivage des terres
Confinement
Stabilisation
Ventilation forcée
Dégradation naturelle Autre :
Traitement des eaux
Rabattement de nappe
Drainage Traitement:
Air stripping
Vapour stripping
Filtration
Physico-chimique
Biologique
Oxydation (ozonation) Autre:



Base de données BASOL sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif

## Télécharger au format CSV

Région : Nouvelle-Aquitaine

Département : 33

Site BASOL numéro: 33.0442

Situation technique du site : Diste "banalisable" (pour un usage donné), pas de contrainte particulière après diagnostic, ne nécessite pas de surveillance

Date de publication de la fiche: 15/10/2016

Auteur de la qualification : DREAL UT Gironde - Bordeaux/Cellule Risques Accidentels

#### Localisation et identification du site

Nom usuel du <u>site</u> : Garage GARRIGUEZ - Station-service ANTAR

Localisation:

Commune: Lège-Cap-Ferret

Arrondissement:

Code postal: - Code INSEE: 33236 (7 321 habitants)

Adresse: 3 avenue de Bordeaux

Lieu-dit:

Agence de l'eau correspondante : Adour-Garonne

Code géographique de l'unité urbaine : 33209 : Lège-Cap-Ferret (7 321 habitants)

#### Géoréférencement :

Référentiel	Coordonnée X	Coordonnée Y	Précision	Précision (autre)
LAMBERT93	363063	6404624	Adresse (numéro)	

Référentiel	Coordonnée X	Coordonnée Y	Précision	Précision (autre)
LAMBERT II ETENDU	315311	1968524	Adresse (numéro)	

#### Parcelles cadastrales :

Cadastre			Section	N° de	Précision	Source	Observations
Nom	Arrondissement	Date	cadastrale	parcelle	parcellaire	documentaire	Observations
Lège <b>-</b> Cap- Ferret		16/07/2014	ER	136	Parcellaire parfait actuel	Acte notarié	3,84 0
Lège- Cap- Ferret		16/07/2014	ER	137	Parcellaire parfait actuel	Acte notarié	4,67 a

#### Plan(s) cartographique(s):

Aucun plan n'a été transféré pour le moment.

Responsable(s) actuel(s) du site : EXPLOITANT (si ICPE ancienne dont l'exploitant existe encore ou ICPE en activité)

il s'agit DU DERNIER EXPLOITANT

Qualité du responsable : PERSONNE PHYSIQUE

Propriétaire(s) du site :

Nom Qualité Coordonnées

Société LINGUE et ACAJOU (parcelle ER 137) PERSONNE MORALE PRIVEE 19 avenue des Ajoncs 33950 LEGE-CAP-FERRET

#### Caractérisation du site à la date du 08/08/2014

#### Description du site :

Ancien garage avec station-service exploités de 1965 à 1977 par M. Louis GARRIGUEZ, 3 avenue de Bordeaux à Lège Cap Ferret.

#### Les installations ont fait l'objet :

- du récépissé de déclaration n°2703 du 1 septembre 1950 donné à M LAVAUD
- du récépissé de déclaration du 2 novembre 1965 pour la rubrique 255 D2 donné à M GARRIGUEZ
- du récépissé de déclaration n°7690 du 25 mars 1966 pour la rubrique 281 donné à M GARRIGUEZ
- du récépissé de déclaration n°8.486 du 16 avril 1968 pour la rubrique 254 D1 donné à M GARRIGUEZ.

#### Le terrain a par la suite fait l'objet d'une division parcellaire:

- Le lot n°1 a été vendu à M DOS SANTOS le 3 juin 2010.
- Le lot n°2 a été conservé par Mme GARRIGUEZ, puis vendu à la société LINGUE et la société ACAJOU le 16 juillet 2014.

#### Description qualitative:

#### 1- DIAGNOSTIC

Un diagnostic de pollution a été réalisé en mars 2014 par le bureau d'études DEKRA.

Les conclusions du bureau d'étude montrent que les activités exercées sur le site n'ont pas impacté les sols.

#### 2 - TRAVAUX

La mise en sécurité du site et le retrait du matériel ont eu lieu entre 2004 et 2014. Les travaux ont consisté en :

- démolition des ouvrages des surface,
- évacuation de la cuve aérienne de 30 000 litres,
- dégazage et inertage des cuves enterrées.

#### 3 - SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES

En raison de l'absence de pollution dans les sols, le bureau d'étude n'a pas réalisé de diagnostic des eaux souterraines.

#### 4 - SOLDE

l'inspection de l'environnement dresse procès-verbal de récolement le 17 juin 2014.

Au titre du principe de précaution, l'usage de la nappe au droit du site devra être interdit.

Le 08/08/2014, la DREAL estime qu'une action complémentaire de l'Inspection des Installations Classées sur ce site n'est pas nécessaire.

La DREAL propose de basculer ce site dans la Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service (BASIAS).

#### Description du site

Origine de l'action des pouvoirs publics :

Origine de la découverte :

Recherche historique Travaux

The state of the s	
Transactions	Dépôt de bilan
cessation d'activité, partielle ou totale	Information spontanée
Demande de l'administration	Analyse captage AEP ou puits ou eaux superficielles
Pollution accidentelle	Autre:
Types de pollution :	
Dépôt de déchets	Dépôt aérien
Dépôt enterré	Dépôt de produits divers
Sol pollué	Nappe polluée
Pollution non caractérisée	
Origine de la pollution ou des déchets o	ou des produits :
Origine accidentelle	·
Pollution due au fonctionnement de l'inst	tallation_
Liquidation ou cessation d'activité	
Dépôt sauvage de déchets	
Autre	

## Situation technique du site

Evénement	Prescrit à la date du	Etat du site	Date de réalisation
Mise en sécurité du site		Site à connaissance sommaire, diagnostic éventuellement nécessaire	
Diagnostic du site	28/03/2014	Site "banalisable" (pour un usage donné), pas de contrainte particulière après diagnostic, ne nécessite pas de surveillance	28/03/2014

doc-depollution-33.0442-1.pdf : diagnostique de pollution 23/03/2014

Rapports sur la dépollution du site : doc-depollution-33,0442-1.pdf

## Caractérisation de l'impact

Déchets identifiés (s'il s'agit d'un dépôt de déchets) :

	Déchets non dangereux				
	Déchets dangereux				
	Déchets inertes				
Pro	duits identifiés (s'il s'agit d	'un	dépôt de produits	s)	:
	Ammonium		Arsenic (As)		
	Baryum (Ba)		BTEX (Benzène, To	luè	ene, Ethyl-benzène et Xylènes)
	Cadmium (Cd)		Chlorures		
	Chrome (Cr)		Cobalt (Co)		
	Cuivre (Cu)		Cyanures		
	H.A.P.		Hydrocarbures		
	Mercure (Hg)		Molybdène (Mo)		
	Nickel (Ni)		PCB-PCT		
	Pesticides		Substances radioac	tive	es
	Plomb (Pb)		Sélénium (Se)		
	Solvants halogénés		Solvants non haloge	éne	és
	Sulfates		TCE (Trichloroéthylè	ne	)
Auto	Zinc (Zn)				
Autr					
Poll	luants présents dans les so	ls :			
	Ammonium				Arsenic (As)
	Baryum (Ba)				BTEX
	Cadmium (Cd)				Chlorures
	Chrome (Cr)			_	Cobalt (Co)
	Cuivre (Cu)				Cyanures
	H.A.P.				Hydrocarbures
	Mercure (Hg)				Molybdène (Mo)
	Nickel (Ni)				PCB-PCT
	Pesticides				Plomb (Pb)
	Sélénium (Se)				Solvants halogénés
	Solvants non halogénés Sulfates				Substances radioactives
	Zinc (Zn)				TCE
	re(s) polluant(s) présent(s)	da	ne lee eole :		
Auc		uu			
Poll	<mark>luants</mark> présents dans les na	рр	es:		
	Aluminium (AI)				Ammonium
	Arsenic (As)				Baryum (Ba)
	BTEX				Cadmium (Cd)

	Chlorures		Chrome (Cr)
	Cobalt (Co)		Cuivre (Cu)
	Cyanures		Fer (Fe)
	H.A.P.		Hydrocarbures
	Mercure (Hg)		Molybdène (Mo)
	Nickel (Ni)		PCB-PCT
	Pesticides		Plomb (Pb)
	Sélénium (Se)		Solvants halogénés
	Solvants non halogénés		Substances radioactives
	Sulfates		TCE
	Zinc (Zn)		
	re(s) polluant(s) présent(s) da	าร	les nappes :
Auc	un		
Pol	<mark>luants</mark> présents dans les sols o	u I	
	Ammonium		Arsenic (As)
	Baryum (Ba)		BTEX (Benzène, Toluène, Ethyl-benzène et Xylènes)
	Cadmium (Cd)		Chlorures
	Chrome (Cr)		Cobalt (Co)
	Cuivre (Cu)		Cyanures
	H.A.P.		Hydrocarbures
	Mercure (Hg)		Molybdène (Mo)
	Nickel (Ni)		PCB-PCT
	Pesticides		Plomb (Pb)
	Sélénium (Se)		Solvants halogénés
	Solvants non halogénés		Sulfates
A t	TCE (Trichloroéthylène)		Zinc (Zn)
Autr	es:		
Ris	ques immédiats :		
	Produits inflammables		
	Produits explosifs		
	Produits toxiques		
	Produits incompatibles		
	Risque inondation		
	Risque inondation		
	Fuites et écoulements		
	Accessibilité au site		
lmn	ortance du dénôt ou de la zon	o n	ماليون

Importance du dépôt ou de la zone polluée : Tonnage (tonne) :

Volume (m3) : Surface (ha) :	
Informations complémentaires Aucune	
Environnement du site	
Zone d'implantation :	
Hydrogéologie du <u>site</u> :  Absence de nappe.  Présence d'une nappe.	Utilisation de la nappe :  Aucune utilisation connue  A.E.P.  Puits privés  Agriculture, industries agroalimentaires  Autres industries  Autre :
Utilisation actuelle du site  Site industriel en activité. Site industriel en friche. Site ancien réutilisé	Zone résidentielle Zone agricole Zone naturelle Espace vert accueillant du public Équipements sportifs Commerce, artisanat Parking École Autres établissements recevant du public (ERP) Autre :
Impacts <u>constatés</u> :  Captage AEP arrêté (adu  Teneurs anomales dans	ction d'eau potable) les eaux superficielles et/ou dans les sédiments
Teneurs anormales dans	
Teneurs anormales dans	les végétaux destinés à la consommation humaine ou animale
Plaintes concernant les o	
Teneurs anormales dans	les animaux destinés à la consommation humaine

Teneurs anormales dans les sols Santé Sans Inconnu Pas d'impact constaté après dépollution  Surveillance du site
Milieu surveillé :
Eaux superficielles, fréquence (n/an):
Eaux souterraines, fréquence (n/an):
Etat de la surveillance :
Absence de surveillance justifiée Raison : Autre
Surveillance différée en raison de procédure en cours Raison :
Début de la surveillance : Arrêt effectif de la surveillance : Résultat de la surveillance à la date du : Résultat de la surveillance, autre :
Restrictions d'usage et mesures d'urbanisme
Restriction d'usage sur :
L'utilisation du sol (urbanisme)
L'utilisation du sous-sol (fouille)
L'utilisation de la nappe
L'utilisation des eaux superficielles
La culture de produits agricoles Un changement d'usage est envisagé sur ce site :
✓ Zone résidentielle
Zone agricole
Zone naturelle
Espaces verts accueillant du public
Équipements sportifs
Commerce, artisanat
Parking
École

Si aut	Autres établissements recevant du public
Mesu	res d'urbanisme réalisées :
Date o	<u>Servitude</u> d'utilité publique (SUP) de l'arrêté préfectoral :
Date o	Porter à connaissance risques, article L121-2 du code de l'urbanisme du document actant le porter à connaissance risques L121-2 code de l'urbanisme :
Date o	Restriction d'usage entre deux parties (RUP) du document actant la RUP :
	Restriction d'usage conventionnelle au profit de l'Etat (RUCPE) du document actant la RUCPE :
	Projet d'intérêt général (PIG) de l'arrêté préfectoral :
	nscription au plan local d'urbanisme ( <u>PLU</u> )
	Acquisition amiable par l' <u>exploitant</u>
	Arrêté municipal limitant la consommation de l'eau des puits proche du site
Inform	nations complémentaires :
Traitem	nent effectué
•	Mise en sécurité du <u>site</u>
	Interdiction d'accès
	Gardiennage
_	Evacuation de produits ou de déchets
	Pompage de rabattement ou de récupération
	Reconditionnement des produits ou des déchets
Autre	
	Traitement des déchets ou des produits hors <u>site</u> ou sur le <u>site</u>
	Stockage déchets dangereux
	Stockage déchets non dangereux
	Confinement sur site
	Physico-chimique
	Traitement thermique
Autre	

Train	tement des terres polluées
Sto	ckage déchets dangereux
Sto	ckage déchets non dangereux
Trait	ement biologique
	ement thermique
Exc	avation des terres
	sivage des terres
Con	finement
	oilisation
Ven	tilation forcée
Dég Autre :	radation naturelle
Autie .	
Train	tement des eaux
Raba	attement de nappe
Drair Traitemen	O .
Air s	tripping
Vapo	our stripping
Filtra	tion
Phys	sico-chimique
Biolo	gique
	lation (ozonation)
Autre:	

Imprimer la fiche

Pour tout commentaire Contactez-nous



Base de données BASOL sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif

## Télécharger au format CSV

Région : Nouvelle-Aquitaine

Département : 33

Site BASOL numéro: 33.0443

Situation technique du site : Diste "banalisable" (pour un usage donné), pas de contrainte particulière après diagnostic, ne nécessite pas de surveillance

Date de publication de la fiche : 25/10/2016

Auteur de la qualification : DREAL UT Gironde - Bordeaux/Cellule Risques Accidentels

#### Localisation et identification du site

Nom usuel du <u>site</u> : Station-service des Tourterelles - Patrick GOUMETTOU

Localisation:

Commune: Lège-Cap-Ferret

Arrondissement:

Code postal: - Code INSEE: 33236 (7 321 habitants)

Adresse: 36 avenue de la VIGNE

Lieu-dit:

Agence de l'eau correspondante : Adour-Garonne

Code géographique de l'unité urbaine : 33209 : Lège-Cap-Ferret (7 321 habitants)

#### Géoréférencement :

Référentiel	Coordonnée X	Coordonnée Y	Précision	Précision (autre)
LAMBERT93	363957	6406293	Adresse (numéro)	

Référentiel	Coordonnée X	Coordonnée Y	Précision	Précision (autre)
LAMBERT II ETENDU	316292	1970202	Adresse (numéro)	

#### Parcelles cadastrales :

	Cadastre		Section	N° de	Précision	Source	Observations	
Nom	Arrondissement	Date	cadastrale	parcelle	parcellaire	documentaire	Observations	
Lège <b>-</b> Cap- Ferret		01/01/2016	EL	1 3.36	Parcellaire parfait actuel		date cadastre à vérifier	
Lège- Cap- Ferret		01/01/2016	EL		Parcellaire parfait actuel		date cadastre à vérifier	

#### Plan(s) cartographique(s):

Aucun plan n'a été transféré pour le moment.

il s'agit DU DERNIER EXPLOITANT	
Qualité du responsable : PERSONNE PHYS	SIQUE
<b>Propriétaire(s) du site :</b> Nom Qualité	Coordonnées
aractérisation du site à la date du 19/0	08/2014
Description du <u>site</u> : Ancienne station-service exploitée 36 avenue - par la Société Française des Pétroles BP de - par M Patrick GOUMETTOU de 1982 à 2013	
L'exploitant a déclaré la cessation d'activité de	e sa station le 29 mai 2013.
	0 par le bureau d'étude SARL TEREO. es accessibles et des appareils de distribution, ont mis en évidenc les sols. La première au niveau de la cuve à huile et la deuxième
2 - TRAVAUX Les terres impactés ont été excavées lors des Les travaux d'excavation se sont déroulés du terres souillées ont été acheminées vers une	05 au 11 février 2014. Durant ces travaux, 430,56 tonnes de
Des analyses libératoires ont été réalisées en d'impact résiduel dans les sols. Les fouilles ont ensuite été remblayées avec	fond et en flanc de fouille. Ces analyses montrent l'absence des matériaux sains.
3 - SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAI L'exploitant n'a pas réalisé de diagnostic des	
escription du site	
Origine de l'action des pouvoirs publics	<b>;</b> :
Origine de la découverte :	
Recherche historique	Travaux
Recherche historique Transactions	Travaux  Dépôt de bilan
Transactions	Dépôt de bilan
☐ Transactions  ☑ cessation d'activité, partielle ou totale	Dépôt de bilan Information spontanée
<ul> <li>□ Transactions</li> <li>☑ cessation d'activité, partielle ou totale</li> <li>□ Demande de l'administration</li> </ul>	Dépôt de bilan Information spontanée Analyse captage AEP ou puits ou eaux superficielles

Dépôt enterré	Dépôt de produits divers
Sol pollué	Nappe polluée
Pollution non caractérisée	
Origine de la pollution ou des déchets ou des prod	luits :
Origine accidentelle	
✓ Pollution due au fonctionnement de l'installation	
Liquidation ou cessation d'activité	
Dépôt sauvage de déchets	
Autre	

## Situation technique du site

Evénement	Prescrit à la date du	Etat du site	Date de réalisation
Diagnostic du site		Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et choix techniques définis ou en cours de mise en oeuvre	20/07/2010
Travaux de traitement		Site "banalisable" (pour un usage donné), pas de contrainte particulière après diagnostic, ne nécessite pas de surveillance	06/03/2014

Rapports sur la dépollution du site : Aucun document n'a été transféré pour le moment.

## Caractérisation de l'impact

Déc	hets identifiés (s'il s'agit d	'un	dépôt de déchets) :
	Déchets non dangereux		
	Déchets dangereux		
	Déchets inertes		
Pro	duits identifiés (s'il s'agit d	l'un	dépôt de produits) :
	Ammonium		Arsenic (As)
	Baryum (Ba)		BTEX (Benzène, Toluène, Ethyl-benzène et Xylènes
	Cadmium (Cd)		Chlorures
	Chrome (Cr)		Cobalt (Co)
	Cuivre (Cu)		Cyanures
	HAP	<b>4</b>	Hydrocarbures

	Mercure (Hg)	Molybdène (Mo)		
	Nickel (Ni)	PCB-PCT		
	Pesticides	Substances radio	activ	ine.
	Plomb (Pb)	Sélénium (Se)	activ	<del>C</del> 5
			á	á a
		Colvanto non nate		
	Sulfates	TCE (Trichloroéthy	yiene	∌)
Autr	Zinc (Zn) es :			
Poll	<mark>uants</mark> présents dans les sols	:		
	Ammonium			Arsenic (As)
	Baryum (Ba)			BTEX
	Cadmium (Cd)			Chlorures
	Chrome (Cr)			Cobalt (Co)
	Cuivre (Cu)			Cyanures
	H.A.P.		<b>4</b>	Hydrocarbures
	Mercure (Hg)			Molybdène (Mo)
	Nickel (Ni)			PCB-PCT
	Pesticides			Plomb (Pb)
	Sélénium (Se)			Solvants halogénés
	Solvants non halogénés			Substances radioactives
	Sulfates			TCE
	Zinc (Zn)			
Aut Auci	re(s) polluant(s) présent(s) da	ans les sols :		
	uants présents dans les napp Aluminium (Al)	jes.		Ammonium
	` '			
	Arsenic (As) BTEX			Baryum (Ba)
				Cadmium (Cd)
	Chlorures			Chrome (Cr)
	Cobalt (Co)			Cuivre (Cu)
	Cyanures			Fer (Fe)
	H.A.P.			Hydrocarbures
	Mercure (Hg)			Molybdène (Mo)
	Nickel (Ni)			PCB-PCT
	Pesticides			Plomb (Pb)
	Sélénium (Se)			Solvants halogénés
	Solvants non halogénés			Substances radioactives
	Sulfates			TCE

Zinc (Zn)  Autre(s) polluant(s) présent(s)	) dans les nannes :
Aucun	, dans les nappes .
Polluants présents dans les so	ols ou les nappes :
Ammonium	Arsenic (As)
Baryum (Ba)	BTEX (Benzène, Toluène, Ethyl-benzène et Xylènes)
Cadmium (Cd)	Chlorures
Chrome (Cr)	Cobalt (Co)
Cuivre (Cu)	Cyanures
H.A.P.	Hydrocarbures
Mercure (Hg)	Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)	PCB-PCT
Pesticides	Plomb (Pb)
Sélénium (Se)	Solvants halogénés
Solvants non halogénés	Sulfates
TCE (Trichloroéthylène) Autres :	Zinc (Zn)
Risques immédiats :	
Produits inflammables	
Produits explosifs	
Produits toxiques	
Produits incompatibles	
Risque inondation	
Risque inondation	
Fuites et écoulements	
Accessibilité au site	
Importance du dépôt ou de la Tonnage (tonne) : Volume (m3) : Surface (ha) :	zone polluée :
Informations complémentaires : Aucune	
vironnement du site	
Zone d'implantation :	
Hydrogéologie du <u>site</u> :	
Absence de nappe.	Utilisation de la nappe :
Présence d'une nappe.	enter a contract of the contra

	Aucune utilisation connue  A.E.P.  Puits privés  Agriculture, industries agroalimentaires  Autres industries  Autre :
Site	industriel en activité. industriel en friche. ancien réutilisé  Zone résidentielle Zone agricole Zone naturelle Espace vert accueillant du public Équipements sportifs Commerce, artisanat Parking École Autres établissements recevant du public (ERP) Autre:
Ca Ter Ter Plac Ter Ter Sa Sa	
Pa	d'impact constaté après dépollution

Milieu surveillé :
Eaux superficielles, fréquence (n/an) :
Eaux souterraines, fréquence (n/an) :
Etat de la surveillance :
Absence de surveillance justifiée Raison :
Surveillance différée en raison de procédure en cours Raison :
Début de la surveillance : Arrêt effectif de la surveillance : Résultat de la surveillance à la date du : Résultat de la surveillance, autre :
Restrictions d'usage et mesures d'urbanisme
Restriction d'usage sur :
L'utilisation du sol (urbanisme)
L'utilisation du sous-sol (fouille)
L'utilisation de la nappe
L'utilisation des eaux superficielles
La culture de produits agricoles Un changement d'usage est envisagé sur ce site :
Zone résidentielle
Zone agricole
Zone naturelle
Espaces verts accueillant du public
Équipements sportifs
Commerce, artisanat
Parking
École
Autres établissements recevant du public Si autre :
Mesures d'urbanisme réalisées :
Servitude d'utilité publique (SUP) Date de l'arrêté préfectoral :
Porter à connaissance risques, article L121-2 du code de l'urbanisme Date du document actant le porter à connaissance risques L121-2 code de l'urbanisme :
Restriction d'usage entre deux parties (RUP)

Restriction d'usage conventionnelle au profit de l'Etat (RUCPE) Date du document actant la RUCPE :
Projet d'intérêt général (PIG) Date de l'arrêté préfectoral :
Inscription au plan local d'urbanisme (PLU)
Acquisition amiable par l'exploitant
Arrêté municipal limitant la consommation de l'eau des puits proche du site
Informations complémentaires :
Traitement effectué
✓ Mise en sécurité du <u>site</u>
Interdiction d'accès
Gardiennage
Evacuation de produits ou de déchets
Pompage de rabattement ou de récupération
Reconditionnement des produits ou des déchets Autre :
Traitement des déchets ou des produits hors <u>site</u> ou sur le <u>site</u>
Stockage déchets dangereux
Stockage déchets non dangereux
Confinement sur site
Physico-chimique
Traitement thermique
Autre:
✓ Traitement des terres polluées
Stockage déchets dangereux
Stockage déchets non dangereux
Traitement biologique
Traitement thermique
✓ Excavation des terres
Lessivage des terres
Confinement
Stabilisation
Ventilation forcée

Dégradation naturelle Autre : Traitement des terres excavées dans une filière adaptée.
Traitement des eaux
Rabattement de nappe
Drainage Traitement:
Air stripping
Vapour stripping
Filtration
Physico-chimique
Biologique
Oxydation (ozonation) Autre:

Imprimer la fiche

Pour tout commentaire Contactez-nous